



LEGENDA		PRZEGLĄDOWA SIĘĆ WŁASNOŚCI
	Istniejące tereny trawnisk, poliska	10694,0 m ²
	Istniejące tereny zakreślone ogólnie w tym terenie, zakreślone do ostatecznego ustalenia	4391,0 m ²
	Istniejące nawierzchnie ścieżek zielona	2132,0 m ²
	Istniejące nawierzchnie ścieżek trawiasta	606,0 m ²
	Rowy i stawy 284+317 m ²	572,0 m ²
	Istniejąca rowka	601 m ²
	Istniejący kanał	7 szt.
	Kamienie	4 szt.
	Kamienie do przeniesienia do ogrodu/terenu	min. 5 szt.
	Kamienie do przeniesienia do ogrodu/terenu	min. 13 szt.
	Istniejące drzewo liściaste	
	Istniejące drzewo iglaste	32 szt.
	Istniejące drzewo liściaste do usunięcia z terenu/planu	
	Istniejące drzewo iglaste do usunięcia	3 szt.
	Istniejące krzewy (w planie)	
	Plan do usunięcia	
	Teraz wykonać/urządzenie	16 szt.
	Miejsca wykonania, karykatury i str. zdjęć	

NUMERY CANTONÓW KRZEWÓW I ROŚLIN POKRYWIONOŚĆ	
001	010
002	011
003	012
004	013
005	014
006	015
007	016



01 Widok do Parku od strony cmentarza

02 Widok ścieżki w kierunku zachodnim. Widać część parku

03 Widok w kierunku południowym. Ścieżka, gąsienicowa ścieżka, Odbiórka koszenia drzew

04 Ścieżka gąsienicowa łowiska

05 Ścieżka prowadząca w kierunku parku

06 Widok do Parku od strony cmentarza

07 Widok na zachodnią część parku

08 Fragment w kierunku stajni

09 Widok z parku. Widać stajnię, teren, ścieżki, widok na Bodele

10 Widok na zachodnią część parku. Ogródzenie, teren, w kierunku południowym

11 Widok północnej części parku. ławki i ławki

12 Widok zachodniej części parku

13 Widok z parku do wody w kierunku cmentarza